



**Перечень мероприятий по обеспечению доступности для МГН
СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Воскова д.1, лит. А**

№ п/п	Выявленные недостатки	Номера не выполненных пунктов СП 59.13330.2016 СП 59.13330.2012	Наименование мероприятий по устранению недостатков	Примечание
1	2	3	4	5
Пути движения от ближайшей остановки общественного транспорта				
1	Отсутствует система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения (далее - МГН), на все время эксплуатации учреждения.	п.5.1.3	Установить средства информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения.	<i>Территория не принадлежит организации</i>
2	Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, перед началом опасного участка, изменения направления движения и т.п.	п.5.1.4	Разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, перед местом перепада высот и перед входной площадкой на расстоянии 0,8 м.	<i>Территория не принадлежит организации</i>
3	Не оборудован вход на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	п.5.1.1	Вход на земельный участок объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.	<i>Территория не принадлежит организации</i>
4	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» составляет 0,07 м	п.5.1.8	В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей выполнить плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м.	<i>Территория не принадлежит организации</i>
5	Отсутствует предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор на расстоянии «С»	п.5.3.2	Выполнить предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор	<i>Территория не принадлежит организации</i>
6	Покрытие пешеходных тротуаров неровное, с выбоинами «О», «К», «С», «Г», «У»	п.5.1.8	Необходимо устранить дефекты старого асфальтного покрытия	<i>Территория не принадлежит организации</i>

Входной узел			
1	На полотнах входных дверей отсутствуют смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	п.6.1.5	Разместить на полотнах входных дверей смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться на высоте 1-1,6 м от уровня пола.
2	Размеры входной площадки №2 ее ширина и глубина не соответствует нормативам.	п.5.1.3	Реконструировать входную площадку № 2 до нормативных размеров.
3	Входная площадка №2 для при входе, доступных МГН, не имеет навеса и подсветки	п.5.1.3	Рассмотреть возможность установки навеса и подсветки над входной площадкой
4	Параметр «высота каждого элемента порогов» входных и тамбурных дверей (0,05- 0,07 м) не соответствует нормативному (не более 0,014 м) значению.	п.6.1.5	Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для понижения порога.
5	Отсутствует инвентарный пандус для преодоления дверных порогов	п.6.2.9	Приобрести инвентарный пандус для преодоления дверных порогов
Вестибюль (фойе) (внутри помещения)			
1	Отсутствуют текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха.	п. 6.5.7	Приобрести текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха
2	Отсутствует тактильная мнемосхема в вестибюле	п. 6.5.7	Установить тактильную мнемосхему в вестибюле .
Пути движения внутри здания			
1	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	п.6.2.3	Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»
2	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	п.6.2.3	Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»
3	Параметр «высота каждого элемента порогов» внутренних дверей 0,04-0.15 м не соответствует нормативному (не более 0,014 м) значению.	п. 6.2.4	Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для понижения порога.
4	Отсутствуют информационные указатели к месту предоставления услуг и в санитарно-гигиенические помещения для МГН.	п.6.5.1 п.6.5.2	Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.

5	Отсутствует инвентарный пандус для преодоления дверных порогов	п.6.2.9	Приобрести инвентарный пандус для преодоления дверных порогов	
6	Параметр «высота каждого элемента порогов» внутренних дверей (0,04-0,15 м) не соответствует нормативному (не более 0,014 м) значению.	п.6.1.5	Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для понижения порога.	
Внутренние лестницы				
1	Краевые ступени на внутренних лестницах не выделены цветом или фактурой.	п.4.1.12	Оборудовать краевые ступени цветом или фактурой внутренние лестницы	
2	Отсутствуют рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	п.6.2.12	Нанести рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	
3	Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил «С»	п.6.2.12	Нанести предупредительные полосы об окончании перил «С»	
4	Отсутствуют бортики по боковым краям ступеней лестницы № 2, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	п.6.2.8	Установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	
5	Для преодоления внутренних лестничных маршей на креслах – колясках отсутствуют подъемные устройства	п.6.2.17	Рассмотреть возможность установки подъемных платформ или приобретение мобильных подъемников	
6	Ступени внутренней лестницы № 1 различаются по высоте и ширине	п.6.2.8	Рассмотреть возможность реконструкции внутренней лестницы № 1	
7	Отсутствуют опорные поручни вдоль обеих сторон внутренней лестницы № 1 «О», «С»	п.6.2.11	Вдоль обеих сторон лестницы установить опорные поручни. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м,	
Зона обслуживания				
1	Отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	п.8.1.6	Установить информационную мнемосхему (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	
2	Отсутствует тактильная информация о местах получения услуги, «С»	п.8.1.6	Разместить тактильная информация о местах получения услуги, «С»	
3	В залах со звуковой системой отсутствует система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	п.7.1.7, 7.1.12	В залах со звуковой системой предусмотреть систему усиления звука индивидуальную или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры	
4	В учебных помещениях отсутствует световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»	п.8.2.5	Следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	

Пути эвакуации			
1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации не окрашены краской, светящейся в темноте, или на них не наклеены световые ленты.	п.6.2.29	Нанести на кромки ступеней или поручни эвакуационных лестниц светящуюся в темноте краску или световые ленты.
2	Отсутствуют указатели пути эвакуации для МГН.	п.6.5.1	Установить указатели путей эвакуации для МГН.
3	Отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности «К», «О», «С», «Г», «У»	п.6.5.5	Установить эвакуационные знаки пожарной безопасности «К», «О», «С», «Г», «У»
4	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационной лестницы не окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	п.6.2.8	Нанести на верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц контрастную маркировку или применить тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола.
Санитарно-гигиенические помещения			
1	Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	п.6.3.3	Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.
2	Отсутствует обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным	п.6.3.6	Разместить у дверей кабины символ доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефный на высоте 1,35 м.
3	Отсутствует кнопка тревожной сигнализации для связи с постоянно дежурящим персоналом.	п.6.3.6	Установить кнопку тревожной сигнализации.
4	Отсутствуют опорные поручни у умывальника.	п.6.3.3	Оборудовать умывальник опорными поручнями.
5	Отсутствуют опорные поручни около унитаза	п.6.3.3	Разместить опорные поручни около унитаза.
6	Отсутствует доступная кабина в общественной уборной или универсальная кабина	п.6.3.1 п.6.3.2	Рассмотреть возможность оборудовать доступную кабину в общественной уборной или универсальную кабину
7	Выключатели расположены на высоте 1,53 м	п.6.4.2	Установить выключатели на высоте 0,85 – 1,1 м
Места парковки для автотранспортных средств инвалидов			
1	Парковка для автотранспорта инвалидов отсутствует	п.5.2.	Оборудовать парковку для автотранспорта инвалидов

Список и контакты лиц, ответственных за мониторинг и достижение показателей запланированных значений показателей доступности:

Контактное лицо « » 2017 г.

Телефон: _____ Должность _____ ФИО _____